

CAJAS PARA DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR CON MARCO Y PUERTA METÁLICOS

FLUSH DISTRIBUTION BOARDS WITH METAL FRAME & DOOR



COFFRET DE DISTRIBUTION D'ENCASTRAMENT AVEC PORTE ET CADRE METALIQUE

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDAS COM ESTRUTURA METÁLICA E PORTA

METALBOX

1

T-1 ZÓCALOS DE SUPERFICIE				
*REFERENCIAS	**ACCESORIOS OPCIONALES (1/3)			
	ZO-MP14	ZO-MP28	ZO-MP42	ZO-MP56
MP14/MP14HGW	✓			
MP28/MP28HGW		✓		
MP42/MP42HGW			✓	
MP56/MP56HGW				✓




REFERENCIAS	**ACCESORIOS OPCIONALES (2/3)				
	CER-MP28	180N	180PE	105N	105PE
MP...	✓	✓	✓	✓	✓
MP...HGW	✓	✓	✓	✓	✓

REFERENCIAS	**ACCESORIOS OPCIONALES (3/3)					
	113PE	113N	113PE/N	128PE	128N	TA1300B03
MP...	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP...HGW	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- La instalación, servicio y mantenimiento de los equipos eléctricos solo pueden ser realizados por una persona autorizada.

2




***T-2**

Módulos	14	28	42	56
A	333	333	333	333
B	300	435	616	751
C	88	88	88	88


3

*****MP....HGW**




*****Solo para tabique hueco.**

4




5


*****MP....HGW Tabique hueco ≥ 100 mm**




6











7




8**9**

M4... 1,2 Nm 1,5 - 6 mm² rígido
 M5... 2,5 Nm 2,5 - 6 mm² rígido

**10****11****12****13**



17 Accesorios para convertir cajas de empotrar en cajas de superficie (Ver punto-1; tabla T-1 "ZÓCALOS DE SUPERFICIE").



18 Información Técnica:

-Temperatura limite para almacenaje, transporte e instalación.



-*Temperatura resistencia al fuego.
(Solo las cajas *MP...HGW).



Hilo incandescente. Y el resto de referencias.



19 Mantenimiento del producto:

-Limpiar la superficie de las cajas con un trapo humedo

20



Consejos de seguridad y uso.

21 Reciclado del producto:

RESIDUOS DE ENVASE					RESIDUOS DE PRODUCTOS		
MATERIAL	DEPOSITAR EN:	LOGOTIPO EN ESPAÑA	LOGOTIPO INTERNACIONAL	LOGOTIPO EN FRANCIA	RESIDUOS	DEPOSITAR EN:	LOGOTIPO
PLÁSTICO	CONTENEDOR AMARILLO				NO RAE	ECOPARQUE MUNICIPAL	
PAPEL Y CARTÓN	CONTENEDOR AZUL						

NOTA: El color de los contenedores puede variar en función del país donde se aplique. Consulte la normativa local al respecto.

Instructions for use and safety

ENGLISH

1 T-1 ROOTS FOR SURFACE BOXES; **OPTIONAL ACCESSORIES-2; *To identify different references, consult the modules of the table T-2; 3 ***Soil for hollow partition. - Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

3 ***Only for Hollow walls.

5 ***Hollow walls. $\geq 100\text{mm}$

7 Tubes.

9 M4... 1,2 Nm 1,5 - 6 mm² rigid. M5... 2,5 Nm 2,5 - 6 mm² rigid. **11** Modules

17 Accessories to convert nesting boxes into surface boxes (See point-1; table T-1 "GROUNDS FOR SURFACE BOXES"). 1- Fix the metal floor to the wall. 2- Fix the box to the socket, using screws. 3- Put tapa con cierre con 1/4 turn screws. 4- Place frame and door.

18 Technical information: -Temperature limit for storage, transport and installation. (HF) Halogen Free Glow wire test. (Only for type boxes *MP...HGW). And the rest of references.

19 Product maintenance: -Wipe the surface of the boxes with a damp cloth.

20 Safety and usage tips.

21 Product recycling: PACKAGING WASTE; MATERIAL; PLASTIC; PAPER AND PAPERBOARD; DEPOSIT IN: (NOTE); LOGO IN SPAIN; INTERNATIONAL LOGO (NOTE); LOGO IN FRANCE; PRODUCT WASTE; WASTE; NO WEEE; DEPOSIT IN: LOCAL RECYCLING CENTER; LOGO. NOTE: The color of the containers may vary depending on the country where it is applied. Check local regulations on this.

Mode d'emploi et de sécurité

FRANÇAIS

- 1** PIÈCES T-1 POUR BOÎTES DE SURFACE; **ACCESSOIRES OPTIONNELS-2 ; *Pour identifier les différentes références, consulter les modules du tableau T-2. Installation, entretien et maintenance des équipements électroniques ne peuvent être effectués par une personne autorisée.
- 3** ***Sol pour cloison creuse. **5** ***Cloisons sèches ≥ 100 mm. **7** Tubes.
- 9** M4... 1,2 Nm 1,5 - 6 mm² rigide. M5... 2,5 Nm 2,5 - 6 mm² rigide. **11** Modules
- 17** Accessoires pour transformer les nichoirs en bacs de surface (Voir point-1 ; tableau T-1 « TERRAINS POUR BOÎTES DE SURFACE »). 1- Fixez le plancher métallique au mur. 2- Fixez le boîtier à la prise à l'aide de vis. 3- Mettre tapa con cierre con vis 1/4 de tour. 4- Placer le cadre et la porte.
- 18** Information technique: -Les limites de température pour le stockage, le transport et l'installation. Test fil incandescent. (Seulement pour les boîtes de type *MP...HGW). Et le reste des références.  Sans Halogène.
- 19** Entretien du produit: -Nettoyer la surface des boîtes avec un chiffon humide.
- 20** Des conseils et de l'utilisation de sécurité.
- 21** Recyclage du produit: DÉCHETS DES CONTENEURS; MATÉRIEL; PLASTIQUE; PAPIER ET CARTON; DÉPÔT EN: (REMARQUE); LOGO EN ESPAGNE; LOGO INTERNATIONAL (REMARQUE); LOGO EN FRANCE; DÉCHETS DE PRODUITS; DÉCHETS; PAS DE DEEE; DÉPÔT EN: CENTRE DE RECYCLAGE LOCAL; LOGO. REMARQUE: la couleur des contenants peut varier en fonction du pays où elle est appliquée. Vérifiez les réglementations locales à ce sujet.

Instruções de utilização e segurança

PORTUGUÊS

- 1** RODÍZES T-1 PARA CAIXAS DE SUPERFÍCIE; **ACESSÓRIOS OPCIONAIS-2; *Para identificar diferentes referências, consulte os módulos na tabela T-2; - A instalação, manutenção e manutenção do equipamento elétrico devem ser realizadas apenas por uma pessoa autorizada.
- 3** ***Apenas para divisória oca. **5** ***Divisória oca. ≥ 100 mm
- 9** M4... 1,2 Nm 1,5 - 6 mm² rigid. M5... 2,5 Nm 2,5 - 6 mm² rigid **11** Módulos **7** Tubos.
- 17** Acessórios para converter caixas de encastrar em caixas de superfície (Ver ponto-1; tabela T-1 "SOQUETES PARA CAIXAS DE SUPERFÍCIE"). 1- Fixe o rodapé metálico na parede. 2- Fixe a caixa ao rodapé, utilizando parafusos. 3- Coloque a tampa com fecho com parafusos de 1/4 de volta. 4- Coloque moldura e porta.
- 18** Informações Técnicas: Limite de temperatura para armazenamento, transporte e instalação. -*Temperatura de resistência ao fogo. Fio incandescente 850°C (Apenas caixas MP...HGW). E nas demais referências, a temperatura de resistência ao fogo para fio incandescente é de 650°C
- 19** Manutenção do produto: -Limpe a superfície das caixas com um pano úmido.
- 20** Dicas de segurança e uso.
- 21** Reciclagem de produtos: RESÍDUOS DE EMBALAGENS; MATERIAL; PLÁSTICO; PAPEL E CARTÃO; DEPÓSITO EM: (NOTA); LOGO EM ESPANHA; LOGOTIPO INTERNACIONAL (NOTA); LOGO NA FRANÇA; RESÍDUOS DO PRODUTO; DESPÉRDÍCIO; SEM REEE; DEPÓSITO EM: CENTRO DE RECICLAGEM LOCAL; LOGOTIPO. NOTA: A cor dos recipientes pode variar dependendo do país onde é aplicado. Verifique os regulamentos locais sobre isso.